



Herning
Kommune

Vestjyllands Andel A.M.B.A
Pugdølvej 2
7480 Vildbjerg
Att.: Lars Nielsen [lan@vja.dk]
Henrik Steen [hes@vja.dk]

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Lene Hahn
Lokal 96 28 80 86
miklh@herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-69-14

Dato 11. januar 2016

CVR-nr.: 61729615
P-nr.: 1015922490

Miljøtilsyn den 5. januar 2016

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 5. januar 2016 gennemført et uvarslet miljøtilsyn hos Vestjyllands Andel A.M.B.A, Pugdølvej 2, 7480 Vildbjerg. Brev om baggrund for uvarslet tilsyn blev udleveret ved tilsynet.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Tilsynet er udført som et deltilsyn med det formål, at vurdere om vilkår 9 -11 i tilslutningstilladelse af 27. april 2015 overholdes, herunder kontrol af virksomhedens regnvandsbrønde med brøndposer. Baggrunden er resultatet af egenkontrolmålinger foretaget i 2015, der viser kravoverskridelse

På en strækning af Tranholm Bæk ved Sindingvej i Vildbjerg har kommunen konstateret, at vandløbet igennem en årrække har været stærkt belastet af spildevand, der afledes via regnvandssystemet. I bestræbelserne på at afgrænse kilden til forureningen har kommunen igangsat en kildeopsporing der bl.a. omfatter besigtigelse af virksomheden.

Virksomheden var repræsenteret af Lars Nielsen
Tilsynet blev foretaget af Ole Damgaard, Stig Beck Nielsen og Lene Hahn.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighøring.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Indskærpelse om øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer.
2. Øvrige bemærkninger om problemer med vejafvanding fra Pugdølvej.

1. Indskærpelse om øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer

Ved tilsynet konstateres det, at brøndposer i brønde ved udkørslen mellem planlagrene var fyldte og der var brud på flere af brøndposerne. Det er kommunens vurdering, at utilstrækkelig tømning og udskiftning af defekte brøndposer kan medvirke til, at spild af hele og finkværnet korn, majs og andre råvarer ikke tilbageholdes tilstrækkeligt i en regnvejrssituation.

Virksomhedens egenkontrol for 2015 viser, at der er kraftig overskridelse af kravværdierne for COD, Bi5, suspenderet stof, kvælstof og fosfor specielt i prøverne udtaget i brønd ved udkørslen – se også bemærkninger om egenkontrol 2015 nedenfor.

De målte koncentrationer i det afledte overfladevand ligger betydeligt over, hvad almindeligt vejvand normalt indeholder. Vi vurderer, at det er overvejende sandsynligt, at overskridelserne skyldes afledning af spildte produkter via regnvandet. Det er endvidere kommunens vurdering, at korn, majs og andre produkter, der afledes i regnvandssystemet kan være medvirkende kilde til den organiske belastning af Tranholm Bæk.

Kommunen **indskærper**, at Vestjyllands Andel A.M.B.A straks tømmer samtlige brøndposer og udskifter defekte brøndposer. Virksomheden skal fremadrettet tilse, tømme og vedligeholde brøndposerne i overensstemmelse med vilkår 9-11 i tilslutningstilladelse af 27. april 2015.

Virksomheden skal **senest den 1. februar 2016** fremsende dokumentation for, at indskærpelsen er efterlevet. Endvidere skal der fremsendes en redegørelse for, hvordan rutinerne omkring tilsyn, tømning og udskiftning kan strammes op så det sikres, at regnvandssystemet ikke belastes med organisk materiale og næringsstoffer fra virksomhedens råvarer.

Kommunen vil efter den 1. februar 2016 føre tilsyn med, at indskærpelsen er efterlevet.

2. Øvrige bemærkninger om problemer med vejafvanding fra Pugdalvej

Virksomheden oplyser, at vejafvandingen fra Pugdalvej ved kraftig regn giver problemer for virksomheden, idet vandet strømmer ind på virksomhedens areal via tilkørslen til Pugdalvej 2. Kommunens vejafdeling vil kigge på forholdene og virksomheden vil snarest muligt blive kontaktet af Michael Kristensen fra Vej, Trafik og Byggemodning (tlf. nr. 9628 8321).

Bemærkninger om egenkontrol 2015

Virksomhedens egenkontrol har i 2005 omfattet en døgnlogning af pH og temperatur af spildevandet i prøvetagningsbrønden efter olieudskilleren, jf. vilkår 42 i tilslutningstilladelsen. Vi har ingen bemærkninger til døgnlogningen af pH og temperatur, der er foretaget den 26.-27. november 2016.

Virksomhedens egenkontrol har jf. vilkår 43 endvidere omfattet 4 tidsproportionale døgnprøver udtaget i de 2 målebrønde angivet i tilslutningstilladelsens bilag 1 (kloakplan). Resultatet af egenkontrolprøverne ses i tilsynsbrevets bilag 1.

Prøverne viser, at grænseværdierne fastsat i vilkår 39 er overskredet i med op til en faktor 3,3 for COD, en faktor 5,5 for BI5, en faktor 1,8 for kvælstof, en faktor 1,6 for fosfor og en faktor 6,7 for suspenderet stof.

Kommunen **indskærper**, at Vestjyllands Andel A.M.B.A nedbringer afledning af organisk stof og næringsalte til gældende grænseværdier fastsat i vilkår 39 i tilslutningstilladelsen – se

endvidere indskærpelse om øget kontrol, tømning og udskiftning af brøndposer under punkt 1.

Med baggrund i den manglende kravoverholdelse i 2015 skal virksomheden foretage yderligere egenkontrolmålinger i 2016. **I skal i perioden fra den 15. juni til 15. september 2016 få udtaget 4. stk. tidsproportionale døgnprøver i de 2 prøvebrønde** jf. vilkår 43 i tilslutningstilladelsen.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af listepunkt 6.4 b i *Bekendtgørelse nr. 669 af 18. juni 2014 om godkendelse af listevirksomhed*.

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Miljøgodkendelse af 24. november 2014.

Tilslutningstilladelse af 27. april 2015

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Lene Hahn

Bilag 1. Egenkontrolmålinger 2015

Kopi til: Herning Vand A/S, Ålykkevej 5, 7400 Herning
Att.: Tina M. Hansen [thm@herningvand.dk] og
Steen Jeppesen [slj@herningvand.dk]

Bilag 1. Egenkontrolmålinger 2015

Vestjyllands Andel A.M.B.A

Tilladelse

27.04.2015

Egenkontrol

4 x 2 stikprøver jf. vil-
kår 43

Prøvedato	Udtagnings- metode	Variabel enhed	pH	COD mg/l	BI5(mod) mg/l	Total-N mg/l	Total-P mg/l	S.S mg/l
			-					
Kravværdi			6,5-9,0	< 75	<15	<8	< 1,5	< 15
17. - 18..08.2015	Tidsproportional	Prøve nr. 3	7,18	27	3	10	0,18	5,2
21. - 22.10.2015	Tidsproportional	Prøve nr. 3	6,72	70	36	9,34	0,23	14
02. - 03.11.2015	Tidsproportional	Prøve nr. 3	6,92	35	17	11,4	0,06	3,4
09. - 10.11.2015	Tidsproportional	Prøve nr. 3	6,92	19	2,7	6,15	0,11	10
17. - 18..08.2015	Tidsproportional	Udkørsel	6,85	190	30	6,43	1,41	63
21. - 22.10.2015	Tidsproportional	Udkørsel	7,08	250	83	8,16	2,42	100
02. - 03.11.2015	Tidsproportional	Udkørsel	7,51	110	37	14,1	1,68	43
09. - 10.11.2015	Tidsproportional	Udkørsel	6,67	130	56	4,05	1,46	65

ⁱ Lov om miljøbeskyttelse. Lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. bek. nr. 1317 af 19. november 2015.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Bek. nr. 497 af 15. maj 2013.