



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Henrik Thimsen
Lokal8103
I

Sagsnummer:
09.00.00-K08-27-15

Dato 29. oktober 2015

JP Transportvask I/S - Herning
Transportbuen 2
7400 Herning
Att.:

jptransportvask@mail.dk

CVR-nr.: 26089069
P-nr.: 1008499752

Miljøtilsyn den 21-10-2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 21-10-2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på JP Transportvask I/S - Herning, Transportbuen 2, 7400 Herning.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret af Svend Noesgaard
Tilsynet blev foretaget af Henrik Thimsen

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke.

Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighoeing.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Bemærkning om brug af vaskeanlægget
2. Bemærkning om opbevaring af Foam 136
3. Bemærkning om vask med åbne porte

1. Bemærkning om brug af vaskeanlægget

Da vaskeanlægget er placeret mere 100 meter fra forureningsfølsomt område må anlægget anvendes døgnet rundt.

2. Bemærkning om opbevaring af Foam 136

Foam 136 er klassificeret som miljøfarligt. Ifølge Autoværkstedsbekendtgørelsen skal beholdere med stoffer som er klassificeret som miljøfarlige placeres på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.

Herning Kommune kan tillade, at dele af kravene fraviges, hvis opbevaringen kan finde sted på tilsvarende betryggende vis.

Med måden, som Foam 136 opbevares på, vurderer Herning Kommune at risikoen for forurening er minimal.

Herning Kommunes vurdering er baseret på, at der kun vil være risiko for forurening, hvis der løber en større mængde produkt til kloakken. Risikoen for at dette kan ske er minimal eftersom produktet kun kan løbe ud af tromlen, hvis den ved et uheld bliver væltet. Hvis dette skulle ske, vil der kun kunne løbe produkt ud af spunsen og der vil altid være nogen tilstede til at standse ulykken.

3. Bemærkning om vask med åbne porte

Ved tilsynet blev det oplyst, at der portene står åbne når der vaskes.

Da vaskeanlægget er placeret mere 100 meter fra forureningsfølsomt område må anlægget anvendes med åbne porte.

Bemærkning om opbevaring af Foam 136 og Surren i nærheden af hinanden

Foam 136 og Surren bør ikke opbevares i nærheden af hinanden, da der kan udvikles giftige klor-dampe hvis de 2 produkter ved uheld blandes.

Bemærkninger om egenkontrol

Virksomheden skal ikke indsende oplysninger om egenkontrol.

Bemærkninger om tankanlæg

Der er ingen olietankanlæg på virksomheden

Bemærkninger om jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening i forbindelse tilsynet.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af *Bekendtgørelse nr. 699 af 24. juni 2011 om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v.*

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Henrik Thimsen

Vedlagt:
Tilsynsrapport

-
- ⁱ Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbe-
kendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.
- ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.