



Herning
Kommune

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
www.herning.dk

Kontaktperson:
Lene Hahn
Lokal 96 28 80 86
miklh@herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-67-14

Dato 24. november 2015

Farmas A/S
Kæret 5-9
7400 Herning
Att.: Anette Rosengreen [Anette@farmas.dk]
Niels Grønbæk [nielsg@farmas.dk]

CVR-nr.: 36232315
P-nr.: 1019169134

Miljøtilsyn den 18. november 2015

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 18. november 2015 gennemført et varslet miljøtilsyn på Farmas A/S, Kæret 5-9, 7400 Herning.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret af Anette Rosengreen og Niels Grønbæk. Tilsynet blev foretaget af Lene Hahn.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighøring.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Indskærpelse om etablering af lagtykkelsesalarm i olieudskiller

1. Indskærpelse om etablering af lagtykkelsesalarm i olieudskiller

Olieudskilleranlægget er ikke forsynet med lagtykkelsesalarm. Det er ikke i overensstemmelse med vilkår 10 i tilslutningstilladelse meddelt den 10. oktober 2015.

Det indskræpes, at Farmas A/S **senest den 1. januar 2016** sikre, at olieudskilleranlægget er forsynet med lagtykkelsesalarm. I skal fremsende dokumentation til kommunen for etableringen.

Bemærkninger om egenkontrol

I skal være opmærksom på kravene til egenkontrol i tilslutningstilladelse, herunder kontrol med koalescensfilter og lagtykkelsesalarm i olieudskiller samt inspektion af tømt olieudskiller mindst 1 gang om året.

Bemærkninger om tankanlæg

Ifølge olietankbekendtgørelsens § 45 skal overjordiske tanke uden indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægninger eller offeranoder sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Dieselolietank fra 2015 skal sløjfes senest i 2045, hvis tanken ikke er forsynet med indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægninger eller offeranoder. Hvis der kan fremskaffes dokumentation for indvendig korrosionsbeskyttelse ved belægninger eller offeranoder, er fristen for sløjfning 40 år efter fabrikationsåret, dvs. 2055.

Bemærkninger om jordforurening

Der er ikke konstateret jordforurening på tilsynet.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af listepunkt A53 i *Bekendtgørelse nr. 463 af 21. maj 2007 om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter miljøbeskyttelsesloven*.

Listepunkt A53 omfatter maskinfabrikker, maskinværksteder og andre virksomheder, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med et hertil indrettet produktionsareal på mellem 100 og 1.000 m².

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Tilslutningstilladelse af 1. oktober 2014 til spildevand og overfladevand.

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Med venlig hilsen

Lene Hahn

Vedlagt:
Tilsynsrapport

ⁱ Lov om miljøbeskyttelse. Miljøministeriets lov nr. 358 af 6. juni 1991, jf. Miljø- og Energiministeriets lovbe- kendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010.

ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013.