



Herning
Kommune

Sønder Felding Genbrugsplads
Industrivej 12
7280 Sønder-Felding
Att.: Klaus Langborg Jensen

[gafkj@herning.dk]

CVR-nr.: 29189919
P-nr.: 1009220808

Miljø og Klima
Rådhuset, Torvet
7400 Herning
Tlf.: 9628 2828
Lokal 80 85

mikla@herning.dk
www.herning.dk

Sagsnummer:
09.00.00-K08-220-07

Kontaktperson:
Lise Brock Andersen

Dato: 18. februar 2016

Miljøtilsyn den 08-02-2016

Herning Kommune, Virksomhedsteamet, har den 8. februar 2016 gennemført et varslet miljøtilsyn på Sønder Felding Genbrugsplads, Industrivej 12, 7280 Sønder-Felding.

Tilsynet er udført i henhold til Lov om miljøbeskyttelseⁱ. Alle virksomhedens miljøforhold er gennemgået ved dette tilsyn.

Virksomheden var repræsenteret af Klaus Langborg Jensen.
Tilsynet blev foretaget af Lise Brock Andersen.

Vi modtager gerne bemærkninger til afrapporteringen indenfor 14 dage. Herefter betragtes indholdet at stemme overens med de faktiske forhold, og tilsynsbrevet bliver offentliggjort på kommunens hjemmeside iht. krav i tilsynsbekendtgørelsenⁱⁱ. Tilsynsrapport og evt. andre vedhæftede bilag offentliggøres ikke. Offentliggørelsen sker på www.herning.dk/offentlighøring.

Konklusion

Miljøtilsynet gav anledning til:

1. Påmindelse om eftersyn og pejling af rendestensbrønde, sandfang og olieudskillere.
2. Bemærkning om ændrede aktiviteter

1. Påmindelse om eftersyn af rendestensbrønde og bemærkning om pejling af sandfang og olieudskillere

Det fremgår af driftsjournalen at tømning af rendestensbrønde, sandfang og olieudskillere sker årligt som krævet. Eftersyn af rendestensbrønde hvert halve år, som krævet i tilslutningstilladelsens vilkår 3.2.6 foretages ikke. Pejling af olieudskillere og sandfang foretages ikke halvårligt som krævet i vilkår 3.2.17 og 3.2.18, men i forbindelse med de årlige tømninger. Sdr. Felding Genbrugsplads påmindes at foretage de krævede eftersyn. Kommunen vil pt. ikke kræve pejling af olieudskilleren hvert ½ år, men kun ved tømning. Kommunen vender tilbage, når der enten er fundet en egnet metode til pejling, eller der er truffet beslutning om, at vilkåret skal ophæves.

Vilkår	Anlæg	Handling	Interval
3.2.18	Sandfangsbrønde og rende- stensbrønde	Pejling af lagtyk- kelse af sand	Min. hvert ½ år og ved tømning
3.2.6	Sandfangsbrønde og rende- stensbrønde ved haveaffald	Efterses/rens	Hvert ½ år
3.2.15	Sandfangsbrønde og rende- stensbrønde	Tømmes	Min. hvert år og altid in- den 50% af opsamlings- kapaciteten er nået
3.2.18	Sandfang	Pejling af lagtyk- kelse af sand	Min. hvert ½ år og ved tømning
3.2.15	Sandfang	Tømmes	Min. hvert år og altid in- den 50% af opsamlings- kapaciteten er nået
3.2.18	Olieudskillere	Tømmes	Min. hvert år og altid in- den 70% af opsamlings- kapaciteten er nået
3.2.17	Olieudskillere	Pejling af lagtyk- kelse af olie	Min. hvert ½ år og ved tømning

Oversigt over tilbagevendende aktiviteter krævet i tilslutningstilladelsen

2. Bemærkning om ændrede aktiviteter

Det oplystes på tilsynet, at der ikke foretages neddeling, hverken af beton eller haveaffald, på pladsen længere.

Genbrugspladsen har et ønske om at ændre driftsjournalen så kvartalsvis registrering af op-
lagrede mængder erstattes af løbende registrering af bortkørte mængder.

Vi aftalte, at KLJ overvejer, om der er andre forhold der skal inddrages i et eventuelt tillæg til miljøgodkendelsen og fremsender ansøgning gennem Byg og Miljø.

Virksomhedstype

Virksomheden er omfattet af listepunkt *K211* i godkendelsesbekendtgørelsenⁱⁱⁱ.

Oversigt over virksomhedens godkendelser/tilladelser

Miljøgodkendelse af 28. juni 2011

Tilslutningstilladelse af 7. februar 2011

Brugerbetaling

Kommunen skal opkræve brugerbetaling for tilsynet. Der opkræves brugerbetaling for den tid, der er brugt i forbindelse med tilsynet (både før, under og efter). Timeprisen fastsættes årligt af Miljøstyrelsen. Betalingen opkræves samlet for perioden 1. november – 31. oktober. Få yderligere oplysninger på www.erhverv.herning.dk.

Hvis der er spørgsmål, der vedrører virksomhedens miljøforhold, kan jeg kontaktes på 96 28 80 85 eller mikla@herning.dk.

Med venlig hilsen

Lise Brock Andersen

Vedlagt:
Tilsynsrapport

-
- ⁱ Lov om miljøbeskyttelse, nr. 358 af 6. juni 1991, jf. lovbekendtgørelse nr. 1317 af 19. november 2015.
 - ⁱⁱ Bekendtgørelse om miljøtilsyn, nr. 1441 af 2. december 2015.
 - ⁱⁱⁱ Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, nr. 1447 af 2. december 2015.